


Verlauf (CO2) (50 Jahre)



Kommentar |79 Umweltwirkung

- Var. 1: Bestand mit Instandsetzungsmaßnahmen, um den Zustand von 1999 wieder herzustellen, geringere Luftwechselrate in den Büros (0,3 [1/h]).
- Var. 2: Bestand mit Instandsetzungsmaßnahmen, um den Zustand von 1999 wieder herzustellen, höhere Luftwechselrate in den Büros (0,8 [1/h]).
- Var. 3: Energetische Modernisierung, hoher Anteil der Fensterlüftung, geringe Luftwechselrate in den Büros (0,3 [1/h]).
- Var. 4: Energetische Modernisierung (+), hoher Anteil der Fensterlüftung, höhere Luftwechselrate in den Büros (0,8 [1/h]).
- Var. 5: Neubauäquivalent unter Berücksichtigung Rest-CO2 bei Abriss der Bestandsgebäude, geringere Luftwechselrate in den Büros (0,3 [1/h]).